



## Сопутствующие устройства

18. Поместите изолирующую пластину между батареями 13 и 14 и подсоедините монтажный провод № 10 к полюсам 13+ и 9-, начиная с 13+. Аналогично для 14- и 10+, начиная с 14-.

Вид сверху




Перед Контакт 10



Разделительная  
пластина


19. Поместите изолирующую пластину между батареями 15 и 16 и подсоедините монтажный провод № 10 к полюсам 15+ и 11-, начиная с 15+. Аналогично для 16- и 12+, начиная с 16-.

Вид сверху



Перед

Контакт 10




Разделительная  
пластина

## Сопутствующие устройства

20. В последнюю очередь подсоедините монтажный провод № 9 к полюсам 14+ и 15-

Вид сверху



21. Смонтируйте батареи на полочных секциях 3, 2 и 1 таким же образом, как и на полочной секции 4, начиная с секции 3, затем 2, и в последнюю очередь секцию 1.

22. Закройте изоляционным покрытием полки с батареями во избежание короткого замыкания, после того, как будут вдвинуты секции 3, 2 и 1.

